

左手持ち手の2重となっ
ている箇所の圧着が弱く
ほどけている



底のシール部分に3~5cm
程の圧着できていない箇
所がある

発見された不良品の例