

第1期(～2026年度)における個別施設のあり方(案)

資料1

施設類型	公共施設の名称	担当課	延床面積	構造	建築年	築年数	目標耐用年数	保全計画・方針	関連計画	ソフト評価					サ ー ス の あ り 方	ハード評価					施設のあり方	備考				
										公益性	法令の定め	利用者数の推移	利用圏域	重複施設の有無		長期的な 需要見込み	経年度	耐震性	施設の不具合	躯体の老朽化			設備の老朽化	既存不適格等	性能その他 課題	
1 集会施設	2 コミュニティセンターきたの	協働推進課	1,168.5	鉄骨	1998	20	60	-	-	○	無	↑	学区	無	→	継続	0.33	○	-	屋根・外壁	受電・空調	シックハウス対策・Ev耐震	設備類の更新	保全・更新		
	3 コミュニティセンターみかみ	協働推進課	1,083.3	鉄骨	1993	25	60	-	-	○	無	↑	学区	無	→	継続	0.42	○	雨漏り	屋根・外壁	受電・空調	シックハウス対策・Ev耐震・消防	設備類の更新	保全・更新		
	4 コミュニティセンターしのはら	協働推進課	1,131.7	鉄骨	1992	26	60	有	-	○	無	→	学区	無	→	継続	0.43	○	雨漏り	屋根・外壁	受電	シックハウス対策・Ev耐震・消防	設備類の更新	保全・更新	大規模改修設計(2018年度)	
	5 コミュニティセンターぎおう	協働推進課	1,081.1	鉄骨	1991	27	60	-	-	○	無	→	学区	無	→	継続	0.45	○	雨漏り	屋根・外壁	受電	シックハウス対策・Ev耐震・消防	設備類の更新	保全・更新		
	6 コミュニティセンターなかさと	協働推進課	1,200.0	鉄骨	2006	12	60	-	-	○	無	↑	学区	無	→	継続	0.20	○	-	防水塗装	-	Ev耐震		保全・更新		
	7 コミュニティセンターひょうず	協働推進課	1,196.8	鉄骨	2007	11	60	-	-	○	無	↑	学区	無	→	継続	0.18	○	-	防水塗装	-	Ev耐震		保全・更新		
	複合 コミュニティセンターやす	協働推進課	1,434.6	鉄筋コンクリート	1983	35	80	-	有	○	無	→	学区	無	→	継続	0.44	○	-	-	-	-		保全・更新	駅南口周辺整備による移転更新を検討	
2 文化施設	9 野洲文化ホール	生涯学習スポーツ課	3,597.2	鉄筋コンクリート	1983	35	80	-	有	○	無	→	市域	有	→	集約・複合化	0.44	○	-	-	音響・照明	吊天井、舞台コンセント	バリアフリー化(Ev設置、トイレ段差)、他多数	集約化	駅南口周辺整備による整備検討	
	10 さざなみホール	生涯学習スポーツ課	3,447.2	鉄筋コンクリート	1992	26	80	-	-	○	無	↑	市域	有	→	集約・複合化	0.33	○	雨漏り	屋根	空調	吊天井、舞台コンセント	空調の容量不足、他軟地盤による影響	集約化	大規模改修に関して意匠権の調整が伴う	
	11 野洲文化小劇場	生涯学習スポーツ課	1,120.8	鉄骨鉄筋コンクリート	1990	28	80	-	有	○	無	→	市域	有	→	集約・複合化	0.35	○	-	-	音響	吊天井、舞台コンセント	舞台袖スペース不足、他	集約化	駅南口周辺整備による整備検討	
3 博物館等	12 歴史民俗博物館	歴史民俗博物館	2,596.8	鉄筋コンクリート	1987	31	80	-	-	○	○	→	市域	無	→	継続	0.39	○	空調	-	空調・消防・給排水		バリアフリー化(Ev設置)	保全・更新		
	別棟 歴史民俗博物館収蔵庫	歴史民俗博物館	685.4	鉄骨	2018	0	50	-	-							継続	0.00	○	-	-	-			保全・更新		
	13 弥生の森歴史公園(体験工房)	歴史民俗博物館	117.6	鉄骨	1988	30	60	-	-	○	無	→	市域	無	→	継続	0.50	○	-	屋根・外壁	空調			保全・更新		
	15 桜生史跡公園(案内所)	文化財保護課	123.0	鉄骨	1998	20	60	-	-	○	無	→	市域	無	→	継続	0.33	○	空調	-	-			保全・更新		
	16 吉地文化財保管庫	文化財保護課	605.0	鉄骨	2001	17	31	-	-							継続	0.55	○	-	-	-			保全・更新		
	17 上屋文化財収蔵庫	文化財保護課	648.0	簡易防火	1985	33	-	-	-							集約・複合化	解体予定(2018年度)					集約化				
	18 教育委員会別館(旧六条公民館)	文化財保護課	1,080.0	鉄筋コンクリート	1979	39	-	-	-							集約・複合化	解体予定(2018年度)					集約化				
4 図書館	14 野洲図書館	野洲図書館	3,701.0	鉄筋コンクリート	2002	16	80	-	-	○	○	↓	市域	有	→	継続	0.20	○	-	防水塗装	空調・放送		太陽光発電設備の故障	保全・更新		
	複合 野洲図書館中主分館	野洲図書館	-	-	-	-	-	-	-	○	○	→	市域	有	→	継続	(北部合同庁舎内に複合)					-				
5 スポーツ施設	19 総合体育館	スポーツ施設管理室	7,046.2	鉄骨鉄筋コンクリート	1989	29	80	-	-	○	無	→	市域	有	→	継続	0.36	○	雨漏り	屋根・外壁	空調・照明・放送・電気・防災・給排水衛生		国体競技基準への対応、床フロアの老朽化	保全・更新		
	20 温水プール	スポーツ施設管理室	1,778.6	鉄筋コンクリート	1990	28	80	-	有						廃止済み	廃止	0.35	○					閉鎖中	転用または解体		
	21 体育センター	スポーツ施設管理室	1,220.0	鉄骨	1986	32	-	-	有						廃止予定(2018年度末)	廃止	解体予定(2019年度以降)					集約化				
	22 中主B&G海洋センター(体育館)	スポーツ施設管理室	1,103.0	鉄骨鉄筋コンクリート	1981	37	80	-	-	○	無	↑	市域	有	↑	継続	0.46	○	-	-	-				保全・更新	
	別棟 中主B&G海洋センター(プール管理事務所)	スポーツ施設管理室	111.8	鉄筋鉄骨コンクリート	1982	36	60	-	-	○	無	↑	市域	有	↑	継続	0.60	未診断	-	-	-		配管吊金具の腐朽、利用者が直接触れる塗装面の劣化	保全・更新		
	23 旧レークセンター(倉庫)	スポーツ施設管理室	158.6	鉄筋コンクリート	1968	50	50	-	-	↓	無	-	市域	無	-	継続	1.00	未診断	雨漏り	屋根	-		天井腐朽	保全・更新	更新には河川占用許可が必要	
	24 中主B&G海洋センター(艇庫)	スポーツ施設管理室	99.3	鉄骨	1989	29	31	-	-	○	無	↑	市域	無	↑	継続	0.94	未診断	雨漏り	屋根	-			保全・更新	更新には河川占用許可が必要	
25 青少年活動施設	スポーツ施設管理室	23.8	鉄骨	1990	28	31	-	-	○	無	-	市域	無	-	継続	0.90	未診断	-	-	-			保全・更新	更新には河川占用許可が必要 W.C更衣室等の設置を検討		
6 農村集落施設	27 三上集落センター	農林水産課	372.3	鉄骨	1993	25	60	-	-	↓	無	→	自治会	無	↓	維持	0.42	○	-	-	-			保全・更新	法定耐用年数経過後(2027年以降)の譲渡を前提として地元と協議を進める。	
7 高齢者雇用施設	30 シルバーワークプラザやす	商工観光課	498.4	鉄骨	1994	24	60	-	-	○	無	→	市域	有	→	集約・複合化	0.40	○	雨漏り	-	空調		バリアフリー化(Ev設置)	集約化		
	31 シルバーワークプラザ中主	商工観光課	496.0	鉄骨	2003	15	60	-	-	○	無	→	市域	有	→	集約・複合化	0.25	○	-	-	-			集約化		
	32 祇王小学校	教育総務課	7,127.0	鉄筋コンクリート	1973	45	80	有	-						継続									保全・更新		
	33 北野小学校	教育総務課	7,526.0	鉄筋コンクリート	1983	35	80	有	-						継続									保全・更新		

第1期(～2026年度)における個別施設のあり方(案)

資料1

施設類型	公共施設の名称	担当課	延床面積	構造	建築年	築年数	目標耐用年数	保全計画・方針	関連計画	ソフト評価					サ- スのあり方	ハード評価					施設のあり方	備考															
										公益性	法令の定め	利用者数の推移	利用圏域	重複施設の有無		長期的な必要見込み	経年度	耐震性	施設の不具合	躯体の老朽化			設備の老朽化	既存不適格等	性その他・課題												
8 学校	34 野洲小学校	教育総務課	10,437.0	鉄筋コンクリート	1977	41	80	有	-	既存計画に基き保全	継続	継続	0.35	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	事 (～2024年)												
	35 三上小学校	教育総務課	5,493.0	鉄筋コンクリート	1959	59	80	有	-															継続	0.53	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	
	36 小学校	教育総務課	4,915.0	鉄筋コンクリート	1979	39	80	有	-															継続	0.07	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	
	37 中主小学校	教育総務課	7,639.0	鉄筋コンクリート	1957	61	80	有	-															継続	0.03	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	大規模改修設計(2018年度)
	38 野洲中学校	教育総務課	9,390.0	鉄筋コンクリート	1976	42	80	有	-															継続	0.70	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	大規模改修設計(2018年度)
	39 野洲北中学校	教育総務課	8,539.1	鉄筋コンクリート	1984	34	80	有	-															継続	0.38	○	雨漏り	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	
	40 中主中学校	教育総務課	7,561.0	鉄筋コンクリート	1983	35	80	有	-															継続	0.27	○	雨漏り	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新	
9 その他教育施設	41 学校給センター	学校給センター	3,861.1	鉄骨	2007	11	31	-	-	○	○	-	市域	無	-	継続	0.35	○	-	-	-	-	-	気配管の漏れ、調理設備の更新、空調の容量不足	保全・更新	施設の止がきなため、長化に適さな											
10 保・園	44 園	課	1,093.0	鉄骨	1986	32	60	-	有	○	-	→	市域 学区	有	↓	継続	0.53	○	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新											
	45 さらさま園	課	1,922.0	鉄骨	2014	4	60	-	有	○	-	↑	市域 学区	有	↓	継続	0.07	○	-	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新										
	124 きはた園	課	2,109.3	鉄骨	2016	2	60	-	有	○	-	↑	市域 学区	有	↓	継続	0.03	○	-	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新										
	56 祇王園	課	1,393.0	鉄骨	1976	42	60	-	有	○	○	-	学区	無	↓	継続	0.70	○	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新	設園舎の建築スペースがな、同地更新が										
	57 北野園	課	1,646.0	鉄筋コンクリート	1988	30	80	-	有	○	○	-	学区	無	↓	継続	0.38	○	雨漏り	-	-	-	-	-	教室、場が不足	保全・更新											
	58 中主園	課	3,154.0	鉄骨	2002	16	60	-	有	○	○	↓	学区	無	↓	継続	0.27	○	雨漏り	-	-	-	-	-	具の老朽化、屋根・外壁の腐朽	保全・更新											
	59 三上園	課	948.0	鉄骨	2002	16	60	-	有	○	○	-	学区	無	↓	継続	0.27	○	雨漏り	-	-	-	-	-	-	複合化											
	60 野洲園	課	1,999.0	鉄筋コンクリート	1980	38	80	-	有	○	○	↓	学区	無	↓	継続	0.48	○	雨漏り	-	-	-	-	-	旧園舎の老朽化、具の老朽化	保全・更新	事 (～2024年) 駅南口周辺整備による移転更新を検討										
	62 野洲第保育園	課	989.0	鉄骨	1982	36	60	-	有	○	-	↑	市域	有	↓	継続	0.60	○	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新	設園舎の建築スペースがな、同地更新が										
63 三上保育園	課	940.0	鉄骨	1978	40	-	-	有	(園を整備中)					集約・複合化	-	無	解体予定(2019年度)					複合化															
11 施設	46 野洲第1～の	課	1,101.6	鉄骨	2011	7	60	-	有	○	○	-	学区	無	↓	継続	0.12	○	-	-	-	-	-	-	場の不足	保全・更新	駅南口周辺整備による移転を検討(第2期)										
	47 野洲第の	課	180.0	鉄骨	1994	24	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.40	○	-	-	-	-	-	-	場進の見し保	保全・更新											
	48 祇王第1～の	課	312.0	鉄骨	2005	13	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.22	○	-	-	-	-	-	-	の保	保全・更新											
	49 祇王第～の	課	664.6	鉄骨	2011	7	60	-	-	○	○	-	学区	無	↓	継続	0.12	○	-	-	-	-	-	-	-	-	の保	保全・更新									
	50 北野第1～の	課	293.1	鉄骨	1995	23	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.38	○	-	-	-	-	-	-	-	全体的な老朽化対策	保全・更新										
	51 北野第～の	課	385.0	鉄骨	2012	6	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.10	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新									
	52 中主第1～の	課	291.2	鉄骨	1999	19	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.32	○	雨漏り	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新									
	53 中主第～の	課	467.8	鉄骨	2012	6	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.10	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新									
	54 の	課	203.6	鉄骨	2003	15	60	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	0.25	○	-	-	-	-	-	-	-	教室が不足	保全・更新	教室棟 築設計(2018年度)									
複合	三上第1～の	課	230.0	鉄筋コンクリート	2011	7	80	-	-	○	○	↑	学区	無	↓	継続	(三上小学校内に複合)					-															
複合	育てセンター	育てセンター	-	-	-	-	-	-	○	○	↑	市域	有	→	継続	(センター内に複合)					-																
12 障 施設	65 発センター	発センター	407.0	鉄骨	1977	41	60	有	-	(新施設の整備を検討中)					継続	0.68	未診断	(新施設の整備を検討中)					解体														
	複合	れあ教育センター	れあ教育センター	-	-	-	-	有	-	(発センターと体検討)					継続	(発センターと体検討)					-																
	78 なかよし館	スポーツ施設管理室	911.0	鉄骨	2007	11	60	-	-	○	無	-	市域	無	↑	継続	0.18	○	-	-	-	-	-	-	-	保全・更新											

第1期(～2026年度)における個別施設のあり方(案)

資料1

施設類型	公共施設の名称	担当課	延床面積	構造	建築年	築年数	目標耐用年数	保全計画・方針	関連計画	ソフト評価					サ ー ス の あ り 方	ハード評価					施設のあり方	備考			
										公益性	法令の定め	利用者数の推移	利用圏域	重複施設の有無		長期的な 需要見込み	経年度	耐震性	施設の不具合	躯体の老朽化			設備の老朽化	既存不適格等	その他・ 性能面の課題
13 高齢 施設	66 治老 の	高齢 課	61.6	鉄骨	1994	24	60	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	0.40	○						譲渡または解体	
	67 吉川老 の	高齢 課	63.1	造	1984	34	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	1.55	○						譲渡または解体	
	68 北 老 の	高齢 課	65.0	造	2000	18	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	0.82	○						譲渡または解体	
	69 老 の	高齢 課	93.1	造	1972	46	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	2.09	未診断						譲渡または解体	
	70 部老 の	高齢 課	67.9	造	1983	35	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	1.59	○						譲渡または解体	
	71 井口老 の	高齢 課	75.3	造	1984	34	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	1.55	○			地元自治会にお て維持管理			譲渡または解体	
	72 河 老 の	高齢 課	110.1	造	1990	28	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	1.27	○						譲渡または解体	
	73 野 老 の	高齢 課	75.9	造	1994	24	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	1.09	○						譲渡または解体	
	74 老 の	高齢 課	66.0	鉄骨	1997	21	60	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	0.35	○						譲渡または解体	
	75 六条老 の	高齢 課	65.0	造	1998	20	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	0.91	○						譲渡または解体	
	76 老 の	高齢 課	163.9	造	1999	19	22	-	-	↓	無	→	自治会	有	→	廃止	0.86	○						譲渡または解体	
複合	地域 センター	地域 センター	-	-	-	-	-	-	-	○	○	↑	市域	無	↑	継続			(センター内に複合)			-			
14 保 施設	センター	推進課	3,897.9	鉄筋コンクリート	1991	27	80	-	-	○	無	→	市域	無	→	継続	0.34	○	雨漏り	屋根	消防	Ev耐震	事務・ スペースの不足	保全・更新	
15 その他 会 施設	市民 センター	市民 センター	456.0	鉄骨	2011	7	60	-	-	保館事 の (2020年度末)				廃止	0.12	○	-	-	-	-	-	-	-	転用	
16 庁舎等	79 市 所(庁舎)	総務課	3,775.8	鉄筋コンクリート	1968	50	80	-	-	○	-	-	市域	無	-	継続	0.63	○	-	防水塗装	-	Ev耐震	事務所・会議室・文書庫等の スペース不足	保全・更新	
	別棟 市 所(別館)	総務課	1,001.8	鉄筋コンクリート	1968	50	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	○	-	防水塗装	-	Ev耐震	-	保全・更新		
	別棟 市 所(・南別館、倉庫)	総務課	2,245.0	鉄骨	1985	33	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	○	-	-	-	-	-	保全・更新		
	80 北部合同庁舎	総務課	3,520.1	鉄筋コンクリート	1974	44	80	-	-	○	○	-	市域	無	-	継続	0.55	○	-	外壁 ル等	-	Ev耐震	-	保全・更新	
	81 中主防災コミュニティセンター(庁舎事務所)	総務課	864.0	鉄筋コンクリート	2002	16	60	-	-	○	○	-	市域	無	-	継続	0.27	○	-	屋上	空調	Ev耐震	-	保全・更新	
17 防災施設	複合 中主防災コミュニティセンター	管理課	-	-	-	-	-	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続			(中主防災コミュニティセンター(庁舎事務所)に複合)					-	
	83 野洲防災センター	管理課	409.0	鉄骨	1997	21	60	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続	0.35	○	-	屋根・外壁	-	-	-	保全・更新	
	126 総合防災センター	管理課	924.4	鉄筋コンクリート	2013	5	60	-	-	○	無	-	市域	無	-	継続	0.08	○	-	-	-	-	-	保全・更新	
18 その他 施設	82 権センター	権施策推進課	1,807.1	鉄筋コンクリート	1979	39	80	-	-	○	無	→	市域	無	→	継続	0.49	○	-	-	-	Ev耐震	-	転用	耐震 未
	84 地域 全センター	管理課	60.7	鉄骨	1985	33	60	-	-	○	無	→	市域	無	→	継続	0.55	○	-	-	-	-	-	保全・更新	
	複合 市民活動 センター	市民活動 センター	-	-	-	-	-	-	-	○	無	→	市域	有	→	継続			(図書館に複合)					-	市民サー スセンターに 能移 転予定(2018年10)
19 消防施設	85 消防 中 分 所	管理課	124.0	鉄骨	1993	25	60	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続	0.42	○	-	-	-	-	-	保全・更新	
	86 消防 主分 所	管理課	86.0	鉄骨	1992	26	60	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続	0.43	○	-	-	-	-	-	保全・更新	
	87 消防 三上分 所 庫	管理課	72.4	鉄骨	1988	30	60	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続	0.50	○	-	-	-	-	の りが	保全・更新	
	88 消防 分 所 庫	管理課	92.8	鉄骨	2016	2	60	-	-	○	無	-	学区	無	-	継続	0.03	○	-	-	-	-	-	保全・更新	
	89 消防 野洲分 所 庫	管理課	74.9	鉄骨	1981	37	60	-	有	○	無	-	学区	無	-	継続	0.62	○	-	-	-	-	-	保全・更新	駅南口周辺整備による移転更 新を検討
90 改 (北)	課		101.9	鉄骨	1981	37	-	-	-	同 対策事 の				廃止	-	未診断	-	-	-	-	-	-	-	譲渡	
	91 市 小 地	課	1,985.0	鉄筋コンクリート	1990	28	70	有	-							継続								保全・更新	

第1期(～2026年度)における個別施設のあり方(案)

資料1

施設類型	公共施設の名称	担当課	延床面積	構造	建築年	築年数	目標耐用年数	保全計画・方針	関連計画	ソフト評価					サ- スのあり方	ハード評価					施設のあり方	備考	
										公益性	法令の定め	利用者数の推移	利用圏域	重複施設の有無		長期的な需要見込み	経年度	耐震性	施設の不具合	躯体の老朽化			設備の老朽化
20 公	92 市 部 地	課	1,300.0	鉄筋コンクリート	2006	12	70	有	-	既存計画に基 き保全	継続	0.08	○	-	-	-	-	-	-	保全・更新			
	93 市 地	課	1,218.3	鉄筋コンクリート	2005	13	70	有	-											継続		保全・更新	
	94 市 第1 地(集会所)	課	122.3	鉄骨	1999	19	60	有	-											継続		保全・更新	
	95 市 第1 地(1 棟)	課	1,252.8	鉄筋コンクリート	1997	21	70	有	-											継続		保全・更新	
	96 市 第1 地(棟)	課	1,838.4	鉄筋コンクリート	1999	19	70	有	-											継続		保全・更新	
	97 市 第1 地(棟)	課	1,991.4	鉄筋コンクリート	2001	17	70	有	-											継続		保全・更新	
	98 市 第 地(1 棟)	課	1,063.8	鉄筋コンクリート	1969	49	70	有	-											継続		保全・更新	
	99 市 第 地(棟)	課	809.6	鉄筋コンクリート	1970	48	70	有	-											継続		保全・更新	
	100 市 第 地(棟)	課	857.3	鉄筋コンクリート	1971	47	70	有	-											継続		保全・更新	
	101 市 第 地(棟)	課	917.7	鉄筋コンクリート	1973	45	70	有	-											継続		保全・更新	
	103 市 新上屋 地(1 棟)	課	1,148.6	鉄筋コンクリート	2000	18	70	有	-											継続		保全・更新	
	104 市 新上屋 地(棟)	課	1,148.6	鉄筋コンクリート	2002	16	70	有	-											継続		保全・更新	
	105 市 新上屋 地(棟)	課	1,265.8	鉄筋コンクリート	2004	14	70	有	-											継続		保全・更新	
	106 市 新上屋 地(棟)	課	1,150.6	鉄筋コンクリート	2006	12	70	有	-											継続		保全・更新	
107 市 吉地 地(1 棟)	課	1,337.4	鉄筋コンクリート	1997	21	70	有	-	継続	保全・更新													
108 市 吉地 地(棟)	課	735.8	鉄筋コンクリート	2000	18	70	有	-	継続	保全・更新													
109 市 吉地 地(棟)	課	802.8	鉄筋コンクリート	2003	15	70	有	-	継続	保全・更新													
21 廃物 施設	125 野洲クリーンセンター	野洲クリーンセンター	5,243.1	鉄骨鉄筋コンクリート	2016	2	25	-	-	○	-	市域	無	-	継続	0.08	○	-	-	-	保全・更新	条 に 動年数の定めあり	
	111 の 第 分場	野洲クリーンセンター	650.4	鉄骨鉄筋コンクリート	2002	16	32	有	-	既存計画に基 き保全					継続	既存計画に基 き保全					保全・更新		
	112 の 分場(排水 理施設)	野洲クリーンセンター	9.8	鉄骨鉄筋コンクリート	2002	16	32	有	-	既存計画に基 き保全					継続	既存計画に基 き保全					保全・更新		
22 財産	26 北 共同 所	農林水産課	149.3	鉄骨	1978	40	-	-	-	廃止済み					-	解体予定(2018年度)					解体		
	28 北 農 具保管庫	農林水産課	80.5	鉄骨	1973	45	-	-	-	地元自治会と管理協定を					-	-	未診断	-	-	-	-	解体	
	29 旧大型共同 所	商工観光課	354.9	鉄骨	1994	24	-	-	-	倉庫として 用中					-	-	○	空調	-	-	バリアフリー化(Ev設置)	解体	解体に しては、収 用場の保 必要
	102 旧新上屋集会所	総務課	85.6	鉄骨	1974	44	-	-	-	廃止済み					-	地元自治会にお て解体予定					解体		
	113 旧 園	総務課	620.0	鉄骨	1974	44	-	-	-	中(護施設)					-	-	未診断	-	-	-	-	解体	
	120 旧中主 れあ センター	総務課	2,131.3	鉄筋コンクリート	1995	23	-	-	-	廃止済み					-	-	○	雨漏り	-	-	-	解体	
121 自転 かり所	総務課	123.0	鉄骨	1977	41	-	-	-	中(自転 かり所)					-	-	○	-	-	-	-	保全・更新		
23 駅関連施設	115 野洲駅北口 降施設	市計画課	115.8	鉄骨	1999	19	60	-	-						継続	0.32	○	-	-	-	Ev耐震	保全・更新	
	116 野洲駅南口 降施設	市計画課	91.3	鉄骨	1998	20	60	-	-						継続	0.33	○	-	-	-	Ev耐震	保全・更新	
	117 野洲駅南口駅前 場(シ ルター)	市計画課	964.9	鉄骨	2014	4	25	-	-						継続	0.16	○	-	-	-	-	保全・更新	
	118 野洲駅北口駅前 場(シ ルター)	市計画課	348.3	鉄骨	1999	19	25	-	-						継続	0.76	○	-	-	-	-	保全・更新	
119 三上 者用 所	商工観光課	75.0	鉄筋コンクリート	2002	16	60	-	-						継続	0.27	○	-	-	-	-	保全・更新		

第1期(～2026年度)における個別施設のあり方(案)

資料1

施設類型	公共施設の名称	担当課	延床面積	構造	建築年	築年数	目標耐用年数	保全計画・方針	関連計画	ソフト評価					サ- スのあり方	ハード評価					施設のあり方	備考		
										公益性	法令の定め	利用者の推移	利用圏域	重複施設の有無		長期的な 需要見込み	経年度	耐震性	施設の不具合	躯体の老朽化			設備の老朽化	既存不適格等
24 公 所	127 駅前南口公 所	河川課	44.0	鉄骨鉄筋コンクリート	2002	16	38	-	有						集約・複合化	0.42	○	-	-	-			複合化	駅南口周辺整備による複合化
	128 駅前北口公 所	河川課	25.2	コンクリート	1986	32	34	-	-						継続	0.94	○	-	-	-			保全・更新	
	129 王屋 跡 所 公 所	商工観光課	14.0	造	不明	-	-	-	-						継続	不明	○	-	-	-			保全・更新	
	130 大 公 所	農林水産課	10.0	鉄筋コンクリート	2007	11	38	-	-						継続	0.29	○	-	-	-			保全・更新	
25 公園管理施設	122 さ ら 園 管理棟	課	216.0	鉄骨	1990	28	60	-	-						継続	0.47	○	-	外壁	-		利用して な スペースがある	保全・更新	
	123 野洲川河川公園管理事務所	市計画課	331.5	鉄骨	1990	28	60	-	-						継続	0.47	○	-	-	給水			保全・更新	