

## 新野洲クリーンセンター建設工事の進捗状況 平成 27 年 10 月末時点



新野洲クリーンセンター建設工事現場の状況(平成 27 年 10 月末時点)

左側のリサイクルセンターでは鉄骨の建て方が始まり、建物の形が見えてきました。奥の車庫棟は鉄骨建て方が完了しました。右側の熱回収施設では、奥のごみピット部は地下5メートルまで、手前の炉室部分は1階の床面までコンクリート打設が完了しました。また、消防検査を受け、助燃用灯油地下タンクの埋設を行いました。

<p>リサイクルセンターでは、破碎機室等の鉄骨建て方が始まりました。</p>	<p>熱回収施設では、地下から順にコンクリートの打設を行っています。</p>	<p>熱回収施設で使用する助燃用灯油の地下タンクを埋設しました。</p>

平成 27 年 10 月末時点の進捗率:20%