

新野洲クリーンセンター建設工事の進捗状況 平成 28 年 4 月末時点




新野洲クリーンセンター建設工事現場の状況(平成 28 年 4 月末時点)

リサイクルセンターでは、内装の仕上げ工事がほぼ完了しました。熱回収施設では、ごみピットのコンクリート打設が 3 階部分まで完了しました。炉室内では、ダクトの接続や、配線工事を行っています。屋上には換気モニターを設置しました。計量棟と渡り廊下では、外壁の取り付けと屋根葺きが完了しました。



リサイクルセンター 1 階の展示スペース及び工房室では、内装の仕上げが完了しました。



リサイクルセンター 2 階の研修室も内装の仕上げが完了しました。この部屋は、間仕切りで 3 分割して使用することもできます。



リサイクルセンター 2 階の見学者通路です。中央制御室と手選別室はガラス窓から中が見られるようになっています。




計量棟は、外壁の設置と屋根葺きが完了しました。入口用と出口用の 2 台の計量器を設けています。




リサイクルセンターと熱回収施設を繋ぐ渡り廊下では、外壁と屋根の設置が完了し、内装工事を行っています。



熱回収施設のプラットホームでは、ごみピットに投入扉を設置しました。



焼却炉にごみ投入シュートを取り付けました。上部の開口部にはごみ投入ホッパを設置します。



焼却炉上部の再燃焼室の内側に断熱ボードを取り付けました。この上に耐火物を打設し、高温の燃焼ガスから本体を守ります。



高温のガスが通過する各設備には、結露による腐食防止及び作業員の火傷防止のため保温材を設置します。保温材の上には鋼板で仕上げを行います。



灰ピット上部に灰クレーンを設置しました。このクレーンで搬出車両に灰の積み込みを行います。

平成 28 年 4 月末時点の進捗率: 88% (事業費から算出した進捗率)